

プール暖房故障のお知らせ

平素より当クラブ施設をご利用いただき誠に有難うございます。
現在、**プール暖房設備が正常作動できない状況**となっております。

■現在業者見積依頼中です

修理状況については再度お知らせいたします。

現在室温：27 度前後（天候により下回る可能性がございます）

会員様には大変ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

スポーツクラブリフレくりえいと宗像店